



DIMENSIONS AND PERFORMANCES

DIMENSIONS ET PERFORMANCES

ABMESSUNGEN UND LEISTUNGSVERMÖGEN

CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES



TYPE TYPE TYP TIPO	Power Puissance Leistung Potencia [kW]				Belt Courroie Riemen Correa	B x h [mm]	De L [mm]	dw max min Dp [mm]	Hub and bores Moyeu et trous Naben und Bohrungen Cubo y taladros		Variation range Champ de variation Verstellbereich Campo de variación	Weight Poids Gewicht Peso
	750 [rpm]	1000 [rpm]	1500 [rpm]	3000 [rpm]					M (1) [mm]	d (2) [mm]		
VAR 100	0,25	0,33	0,5	1	13 x 6	100 65	97 37	23 10	11-12-14-16	2,61	0,900	
VAR 130	0,37	0,5	0,75	1,5	22 x 8	130 88	126 46	27 10	14-18-19	2,73	1,690	
VAR 160	0,75	1	1,5	3	28 x 10	160 115	155 60	34 10	18-19-22-24	2,58	3,250	
VAR 190	1,75	2,3	3,5	7	36 x 12	190 131	184 65	39 10	19-22-24-25-28	2,83	4,850	
VAR 240	2,75	3,65	5,5	—	46 x 13	240 170	233 72	43 10	24-25-28-32	3,22	8,600	
VAR 300	5	6,6	10	—	54 x 16	300 200	292 91	54 10	32-38-42	3,21	15,000	

(1) Steel hub diameter

(1) Diamètre moyeu acier

(1) Stahlnaben-Durchmesser

(1) Diametro cubo acero

(2) H 11 tolerance pilot bore

(2) Diamètre trou de guidage tolérance H11

(2) Führungsloch-Durchmesser mit Toleranz H 11

(2) Diametro taladro guia tolerancia H 11

(3) H 7 tolerance on finished bores complete with keyway to UNI standard

(3) Diamètre trous alésés tolérance H7 - avec logement clavette UNI

(3) Durchmesser der ausgebohrten Löcher H 7 komplett mit Keilstück-Aufnahme gemäß UNI-Norm


(3) Diametro taladro tolerancia H 7 completo con chaveta UNI

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTAGE ANLEITUNG

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



ITEM POSITION POSITION POSICIÓN	DESCRIPTION	NOM	BEZEICHNUNG	DENOMINACIÓN
1	Motor shaft	Arbre moteur	Antriebswelle	Eje motriz
2	Key	Languette	Federkeil	Chaveta
3	Aluminium seal washer	Rondelle d'étanchéité en aluminium	Dichtungs-Zwischenscheibe aus Aluminium	Retén de aluminio
4	Pulley shaft	Arbre poulie	Riemenscheibenwelle	Eje polea
5	Stop ring	Anneau d'arrêt	Anschlagring	Reten
6	Toothing bushing	Bague dentée	Zahnbuchse	Casquillo dentado
7	OR packing	Joint OR	Runddichtring	Guarnición OR
8	Spring	Ressort	Feder	Muelle
9	Flange	Bride	Flansch	Valona
10	SM/23 resin sleeve	Manchon en résine SM/23	SM/23-Kunstharzmanschette	Aro de resina SM/23
11	OR packing	Joint OR	Runddichtring	Guarnición OR
12	Steel washer	Rondelle en acier	Stahl-Zwischenscheibe	Retén de acero
13	Lubrication grease	Lubrifiant	Schmiermittel	Lubrificante
14	Aluminium seal washer	Rondelle d'étanchéité en aluminium	Dichtungs-Zwischenscheibe aus Aluminium	Retén de aluminio
15	Screw	Vis	Schraube	Tornillo

OPER. N. Nº OPER. ARBEIT OPERACIÓN	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	DENOMINACIÓN
1	Take off the key (2) from the motor shaft (1).	Enlever la languette (2) de l'arbre moteur (1).	Federkeil (2) von der Antriebswelle (1) entfernen.	Sacar chaveta (2) del eje motor (1).
2	Assemble the aluminium seal washer (3) on the motor shaft (1).	Monter sur l'arbre moteur (1) la rondelle d'étanchéité en aluminium (3).	An der Antriebswelle (1) die Dichtungs-Zwischenscheibe aus Aluminium (3) anbringen.	Montar en el eje motor (1) el reten de aluminio (3).
3	Reassemble the key (2) on the motor shaft (1).	Remonter la languette (2).	Federkeil (2) wieder anbringen.	Montar la chaveta (2).
4	Assemble the pulley.	Monter la poulie.	Riemenscheibe montieren.	Montar la polea.
5	Lock the pulley on the motor shaft (1) by means of the screw (15), not forgetting to insert the aluminium seal washer (14).	Bloquer la poulie sur l'arbre moteur (1) à l'aide de la vis (15) en se rappelant d'introduire la rondelle d'étanchéité en aluminium (14).	Riemenscheibe an der Antriebswelle (1) mittels der Schraube (15) anbringen, dabei die Dichtungs-Zwischenscheibe aus Aluminium (14) einfügen.	Fijar la polea en el eje motor (1) mediante el tornillo (15) acordán-dose de insertar el reten de aluminio (14).
6	IMPORTANT Fill up the grease chamber with the lubrication grease (13). Thick grease is preferred.	IMPORTANT Remplir de lubrifiant (13), dense de préférence, le réservoir prévu à cet effet.	WICHTIG Das entsprechende Reservoir mit Schmiermittel (13) füllen. Vorzugweise ein dickflüssiges Schmiermittel verwenden.	IMPORTANTE Llenar de grasa lubrificante (13). Es preferible un lubricante denso.